Università degli Studi di Trieste Facoltà di Ingegneria

APPUNTI del CORSO di ELETTROTECNICA


Macchine Sincrone

prof. ing. Stefano Longhi

a.a. 2017-2018

Introduzione

- I generatori e i motori sincroni sono formati da due parti:
 - Induttore (parte rotante) il cui scopo
 è creare il flusso di induzione
 - Indotto (parte fissa) contenenti i conduttori sede delle f.e.m. indotte




Indotto

Lo statore è costituito come quello della macchina asincrona trifase: è di materiale ferromagnetico laminato e nelle cave ricavate alla periferia del traferro è alloggiato un avvolgimento trifase percorso da correnti alternate. Per evitare la circolazione di correnti dovute a terne armoniche nelle f.e.m., l'avvolgimento di statore è solitamente collegato a stella.



Induttore

• Il rotore in generale è di materiale ferromagnetico massiccio (eventualmente sono laminate le espansioni polari) ed è sede di un avvolgimento di eccitazione percorso da corrente continua. Si possono avere due diversi tipi di struttura di rotore: a poli lisci ed a poli salienti. E' in pratica un elettromagnete eccitato in continua. Si possono usare anche magneti permanenti.



Avvolgimento di eccitazione


L'avvolgimento di eccitazione, percorso dalla corrente continua $i_{\rm e}$, crea una f.m.m. al traferro e quindi un campo magnetico in modo tale che si possono distinguere successivamente un "polo nord" (flusso "uscente" dal polo) e un "polo sud" (flusso "entrante" nel polo). La distanza fra l'asse di un polo nord e di un polo sud misurata al traferro è pari al passo polare τ la cui espressione è la seguente, dove D è il diametro di alesatura (2R), e p il numero di coppie di poli dell'avvolgimento:

$$\tau = \frac{\pi D}{2p} = \frac{\pi R}{p}$$

• L'andamento spaziale del campo di eccitazione lungo la periferia del traferro risulta sinusoidale, a meno di armoniche superiori che è possibile trascurare in prima approssimazione.

Funzionamento intuitivo

• Il rotore viene fatto girare da una coppia esterna a velocità angolare costante $\omega_{\rm m}$ ed è alimentato da una corrente continua $i_{\rm r}$ detta di eccitazione. Lo statore è chiuso su una carico a stella equilibrato $\mathbf{z}_{\rm c}$. Si suppone che la macchina funzioni in assenza di saturazione del ferro (macchina non satura)



Funzionamento intuitivo (2)

- 1) Si produce nel traferro un campo B_r rotante con velocità angolare ω_m
- 2) Mentre un polo induttore, per esempio il nord (N) si sposta di un passo polare τ , un conduttore fisso nello statore viene tagliato da tutte le linee di forza corrispondenti al flusso totale Φ_e di eccitazione uscente dal polo. Nei conduttori dello statore si genera un sistema simmetrico di f.e.m. indotte E_s a pulsazione:
 - $\omega = p \omega_{\rm m}$ (nel rotore non ci sono tensioni indotte: $E_{\rm r} = 0$
- 3) sistema E_s genera correnti equilibrate I_s con pulsazione ω

Funzionamento intuitivo (3)

- 4) Correnti I_s producono un campo rotante B_s con velocità di rotazione $\omega_c = \omega/p = \omega_m$
- 5) $B_{\rm s}$ e $B_{\rm r}$ ruotano alla stessa velocità (così come $B_{\rm s}$ e $\omega_{\rm r}$ da cui il nome di macchina sincrona) e quindi si compongono in B che genera le tensioni simmetriche complessive $E_{\rm Ts}$ nello statore ($E_{\rm Tr}$ = 0)
- 6) Nel funzionamento descritto, la potenza meccanica fornita all'albero della macchina per vincere la resistenza della coppia elettromagnetica, dovuta allo sfasamento fra campo statorico e campo rotorico, viene trasformata, a meno delle perdite interne della macchina, in potenza elettrica ceduta al carico collegato allo statore. La macchina funziona quindi da generatore e viene chiamata alternatore

Equazioni interne

 Riferendosi alla figura precedente (corrente I è uscente dai morsetti della macchina):

$$\mathbf{V}_0 - \mathbf{V}_A - j\frac{\omega}{2}k_a N\mathbf{\Phi}_e - j\frac{\omega}{2}k_a N\mathbf{\Phi}_s = (R + jX_d)\mathbf{I}$$

I flussi si possono sommare solo in regime lineare, senza saturazione del ferro.
 Considerando la f.e.m. dovuta alle correnti di statore come una caduta induttiva dovuta a una reattanza di reazione X_r, si ottiene la reattanza sincrona X_s come:

$$X_{\rm s} = X_{\rm r} + X_{\rm d}$$

• Poiché $V_0 = V_{0'}$, ponendo $V = V_A - V_{0'}$, ne segue la prima equazione interna:

1)
$$-j\frac{\omega}{2}k_aN\Phi_e = (R+jX_s)\mathbf{I} + \mathbf{V}$$

• Con
$$\mathbf{z}_{s} = \mathbf{R} + jX_{s}$$
 e $\mathbf{E}_{e} = -j\frac{\omega}{2}k_{a}N\mathbf{\Phi}_{e}$

Equazioni interne (2)

• L'avvolgimento di eccitazione (rotore) è alimentato da una tensione continua v_e :

$$v_e = R_e i_e$$

- La f.m.m. di eccitazione As_e ruota alla velocità del rotore. In ogni punto del traferro è una funzione sinusoidale del tempo con pulsazione ω; sia β l'angolo di fase di tale
- grandezza. Indicando con k_{ae} il fattore di avvolgimento dell'avvolgimento di eccitazione e con N_{e} il numero totale di conduttori attivi risulta, in valore efficace:


3)
$$\mathbf{As}_{e} = \frac{\sqrt{2}}{\pi} k_{ae} \frac{N_{e}}{2p} i_{e} e^{j\beta} = \mathfrak{R}_{t} \mathbf{\Phi}_{e}$$

• dove
$$\Re_{t} = \frac{\pi \delta}{2\mu_{0} l \tau}$$

4) Infine:
$$\omega = p \omega_{\rm m}$$

Equazioni interne (3)

• Quindi il modello circuitale che ne deriva è



Dove la frequenza ω è determinata dalla velocità di rotazione meccanica del rotore e la f.e.m. è determinata dalla corrente di eccitazione $i_{\rm e}$

Equazioni esterne


Variabili: V, I, Φ_e, v_e, i_e, β, ω, ω_r
 (10 variabili reali in 6 equazioni reali)

Servono ancora 4 condizioni esterne:

$$\begin{cases} \omega_m = \cos t \\ i_e = \cos t \\ \mathbf{V} = \mathbf{z}_c \mathbf{I} \end{cases} \begin{cases} \omega_m = \cot t \\ V = \cot t \\ \mathbf{I} = \cot t \end{cases}$$


Prova a vuoto

• La prova a vuoto di una macchina sincrona consiste nel fare ruotare la macchina alla velocità di regime, lasciando i morsetti di indotto aperti. Viene quindi misurata la tensione concatenata di statore in corrispondenza a diversi valori della corrente di eccitazione. Viene quindi tracciata la curva (caratteristica) di magnetizzazione a vuoto che fornisce la tensione ai morsetti di statore in funzione della corrente di eccitazione. A causa della saturazione del materiale ferromagnetico la curva non è rettilinea.



Prova in corto circuito


• La prova in cortocircuito di una macchina sincrona consiste nel fare ruotare la macchina alla velocità di regime, con i morsetti di indotto in cortocircuito. Viene quindi misurata la corrente in ciascuna fase di statore in corrispondenza a diversi valori della corrente di eccitazione. Viene quindi tracciata la caratteristica in cortocircuito



• Si ricava
$$\mathbf{z}_s = \frac{\mathbf{E}_e}{\mathbf{I}_s}$$

Diagramma di Behn Eschenburg


• Il diagramma vettoriale (rotore liscio) relativo alle equazioni interne è



• Dove
$$\mathbf{E}_e = -j\frac{\omega}{2}k_a N \mathbf{\Phi}_e,$$

• Dal momento che si ha: $R << X_s$, il diagramma vettoriale può essere disegnato nel seguente modo

Potenza complessa di una macchina sincrona



• La potenza complessa P_c è (funzionamento da generatore, **I** uscente dai morsetti, quindi convenzione non-normale)

$$P_{c} = 3\mathbf{V}\mathbf{I}^{*} = 3\mathbf{V} \left[\frac{\mathbf{E}_{e}^{*} - \mathbf{V}^{*}}{-jX_{s}} \right] = 3j \frac{\mathbf{V}\mathbf{E}_{e}^{*}}{X_{s}} - 3j \frac{V^{2}}{X_{s}} =$$

$$= 3j \frac{VE_{e}e^{-j\delta}}{X_{s}} - 3j \frac{V^{2}}{X_{s}} =$$

$$= 3\frac{VE_{e}\sin\delta}{X_{s}} + j \left(3\frac{VE_{e}\cos\delta}{X_{s}} - 3\frac{V^{2}}{X_{s}} \right)$$

Potenze attive e reattive di una macchina sincrona

Le potenze attive e reattive sono

$$P = 3 \frac{VE_e \sin \delta}{X_s}$$

$$Q = 3 \frac{V}{X_s} (E_e \cos \delta - V)$$


L'espressione della potenza attiva P mostra che se l'angolo di carico δ cambia segno (cioè se il fasore E_e si sposta in ritardo rispetto a V) anche la potenza attiva P, misurata come erogata, cambia segno: dunque la macchina passa da funzionamento come generatore a funzionamento come motore sincrono (questa reversibilità può effettivamente verificarsi, ad esempio nelle centrali idroelettriche di generazione e pompaggio, con sistemi turbina-pompa, cfr. centrale di Edolo)

Potenze attive e reattive di una macchina sincrona (2)


- Nel funzionamento senza scambio di potenza attiva con la rete ($\delta = 0$), la macchina scambia solamente potenza reattiva Q
- Comunque, in caso di sovra-eccitazione $(E_e \cos \delta > V)$, la potenza reattiva Q è erogata dalla macchina, che si comporta dunque come un condensatore
- in caso di sotto-eccitazione ($E_e \cos \delta < V$), la macchina assorbe potenza reattiva dalla rete e quindi si comporta come un induttore
- Le macchine sincrone sono usate anche per lo scambio di potenza reattiva per il rifasamento nei nodi delle reti di trasmissione dell'energia, e in tal caso sono chiamate compensatori sincroni.

Potenze attive e reattive di una macchina sincrona (3)

• Funzionamento da motore (a) e da generatore (b)



• Funzionamento come induttore (a) e condensatore (b)




Coppia di una macchina sincrona

• La coppia assume il valore (funzionamento da generatore - coppia positiva se esercitata da un motore esterno sulla macchina sincrona)

$$C = \frac{P}{\omega_m} = \frac{P}{\omega/p} = 3p \frac{VE_e}{\omega X_s} \sin \delta$$


Diagramma polare

• Il diagramma polare nasce per il fatto che la f.e.m. $E_{\rm e}$ dipende solo dalla corrente di eccitazione $i_{\rm e}$ e quindi rimane costante al variare del carico



Stabilità della macchina sincrona

• Condizioni di funzionamento stabili: si hanno solo nella parte tratteggiata (quadranti di destra del diagramma polare) perché solo in essi a un aumento di δ, provocato dall'interventi di coppie frenanti o motrici, corrispondono coppie di segno contrario che crescono con l'aumentare di δ.



Motore sincrono

• Data una certa frequenza della tensione di alimentazione, la sua velocità è rigorosamente costante in qualsiasi condizione di carico compresa entro i limiti della potenza di targa. Per mantenere la coppia, il motore deve sempre girare in sincronismo con il campo di eccitazione. Il motore sincrono non è autoavviante, se non con l'utilizzo di appositi azionamenti che variano gradualmente la frequenza di alimentazione da zero al valore voluto.

