


STATISTICA DELLA FRATTURA

1/1


Utilizzata per materiali fragili.

Il materiale in esame è pensato costituito da pezzi di volume, piccoli ma non infinitesimi.



Se il pezzo viene traziionato si spezzerà allo stress che rappresenta la resistenza dell'elemento meno resistente, supponiamo il 4. La resistenza dell'intero pezzo è $\sigma = \sigma_4$.

Non stupono



Conclusioni fino qui:

- 1) Ogni pezzo rimesso ha resistenza $\sigma > \sigma_4$
- 2) " " " " è più piccolo di quello iniziale.

⇒ NEI MATERIALI FRAGILI,
I PEZZI PICCOLI SONO PIÙ RESISTENTI!

Ora Definiamo la probabilità di sopravvivenza di un pezzo di volume V , costituito da elementi $V = V_1 + V_2 + \dots + V_n$

$$P_S(V) = P_S(V_1 + V_2 + \dots + V_n)$$

La probabilità di sopravvivenza è indipendente per ogni pezzo:

$$\Rightarrow P_S(V) = P_S(V_1) \cdot P_S(V_2) \dots P_S(V_n)$$

$$\Rightarrow P_S(V) = \prod_i P_S(V_i) \quad \left[\prod = \text{produttore} \right]$$

ove passiamo alla probabilità di fallimento:

$$P_F = 1 - P_S$$

$$\Rightarrow P_F(V_i) = 1 - P_S(V_i)$$

$$\Rightarrow P_S(V_i) = 1 - P_F(V_i)$$

Quindi l'espressione di sopra diventa

$$1 - P_F(V) = \prod_i [1 - P_F(V_i)]$$

Prendiamo il logaritmo naturale:

$$\ln [1 - P_F(V)] = \ln \left\{ \prod_i [1 - P_F(V_i)] \right\}$$

cioè

$$\ln [1 - P_F(V)] = \sum_i p_i \ln [1 - P_F(V_i)]$$

Ora utilizziamo l'espansione di TAYLOR!

$$\ln(1-x) = -\left[x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots\right]$$

Per x piccoli \Rightarrow

$$\ln [1 - P_F(V)] = -\sum_i P_F(V_i)$$

Passando al continuo

$$\ln [1 - P_F(V)] = -\int_V p \, dV$$

dove "p" è una funzione di distribuzione di probabilità. Quindi

$$P_F(V) = 1 - e^{-\int_V p \, dV}$$

Weibull negli anni Trenta propose:



$$p = \left(\frac{\sigma - \sigma_{\min}}{\sigma_0}\right)^m$$

σ = stress applicato

σ_0 = legato alle medie

σ_{\min} = stress MINIMO da cui si ha fallimento

m = MODULO DI WEIBULL




Per i ceramici normalmente si assume
 $\sigma_{min} = 0$ cioè si assume che qualche
 pezzo può fallire anche a stress bassissimi ($= 0$)!!

$$P_F(V) = 1 - e^{-\int_V \left(\frac{\sigma}{\sigma_0}\right)^m dV}$$

Questa espressione mi dice qual è
 la probabilità di fallimento di un
 pezzo di Volume \bar{V} sottoposto ad
 un carico σ .

Applichiamo il caso più semplice : 5%
Trazione pura :



$$\sigma = \frac{F}{S}, \text{ su tutto il volume}$$

Tra le linee 1 e 2.

$$P_F = 1 - e^{-\int_V \left(\frac{\sigma}{\sigma_0}\right)^m dV}$$

In questo caso lo stress σ non dipende dal punto nel volume:

$$\Rightarrow P_F = 1 - e^{-\left(\frac{\sigma}{\sigma_0}\right)^m V} \quad \left(\int_V dV = V\right)$$

$$\Rightarrow 1 - P_F = e^{-\left(\frac{\sigma}{\sigma_0}\right)^m V}$$

$$\Rightarrow \ln(1 - P_F) = -\left(\frac{\sigma}{\sigma_0}\right)^m V$$

$$\ln 1 - \ln(1 - P_F) = \ln 1 + \left(\frac{\sigma}{\sigma_0}\right)^m V$$

$$\ln\left(\frac{1}{1 - P_F}\right) = \left(\frac{\sigma}{\sigma_0}\right)^m V$$

$$\underbrace{\ln\left[\ln\left(\frac{1}{1-p_F}\right)\right]}_y = \underbrace{m \ln \sigma}_m X - \underbrace{m \ln \sigma_0 + \ln V}_q$$


$$y = m X + q$$



DERIVATA



INTERCETTA



No praticamente come si fa ??