Corso di "Caratteristiche meccaniche e tecnologiche dei materiali non convenzionali"

- 1. Quanti isomeri conformazionali ha l'idrocarburo C₅H₁₂?
- 2. A quale categoria di composti appartiene la molecola con formula HOCH₂CH₂OH?
 - a) Chetoni.
 - b) Aldeidi.
 - c) Alcooli.
 - d) Dioli.
- 3. Dalla combustione completa di una molecola di esano, quante molecole di CO₂ si ottengono?
- 4. Il composto C₃H₆ presenta:
 - a) Almeno un atomo di carbonio ibridizzato sp.
 - b) Almeno un atomo di carbonio ibridizzato sp2.
 - c) Almeno un atomo di carbonio ibridizzato sp3.
 - d) Tutti gli atomi di carbonio presentano la stessa ibridizzazione.
- 5. I poliesteri possono essere ottenuti per reazione di:
 - a) Dioli ed un acidi bicarbossilici.
 - b) Diammine ed un acidi bicarbossilici.
 - c) Diammine e Dioli.
 - d) Dioli e poilichetoni.
- 6. Gli atomi di idrogeno legati alla molecola CH₄ sono:

 - a) Primari.b) Secondari.
 - c) Terziari.
 - d) Di diverso tipo.
- 7. Il PE si ottiene tramite una reazione:
 - a) Radicalica, a catena.
 - b) Di poliaddizione.
 - c) Di policondensazione.
 - d) Di disproporzione.
- 8. In un polimero monodisperso, il peso molecolare medio numerico (Mn) e quello medio ponderale (Mw)?
 - a) Mn > Mw.
 - b) Mn < Mw.
 - c) Mn = Mw.
 - d) Dipende dal tipo di polimero considerato.
- 9. Il clorofluorocarburo (CFC) con formula C₂F₂Cl₄ può presentare isomeria cis-trans?
- 10. Quale è la formula bruta del ciclopentano?
- 11. Quali legami permettono al PE di essere un solido a temperatura ambiente?
 - a) Forze di Van der Waals.
 - b) Legami covalenti.c) Legami ionici.

 - d) Forze dipolo permanente-dipolo permanente.
- 12. La molecola CCI₄ è polare?
- 13. Un materiale polimerico trasparente può essere:
 - a) Al 100% cristallino.
 - b) Nanocristallino.
 - c) Amorfo.
 - d) Parzialmente amorfo e parzialmente cristallino.
- 14. Il materiale denominato UHMWPE può essere lavorato mediante stampaggio ad iniezione?
- 15. Da cosa è causata l'idrolisi del legame tra un silano ed il substrato a cui è legato?
 - a) Dalla presenza di acqua.
 - b) Dalla presenza di ozono.
 - c) Dall'eccessiva disidratazione.
 - d) Dall'esposizione alla luce.
- 16. Quale tipologia di carico è più critica per un adesivo tra le seguenti?
 - a) Clivaggio.
 - b) Taglio puro.
 - c) Trazione.
 - d) Peeling.
- 17. Un adesivo PSA si attiva mediante evaporazione del solvente in esso contenuto?
- 18. La cellulosa è un polimero termoplastico?
- 19. La funzione di un silano è:
 - a) Quella di favorire la formazione di legami primari tra un adesivo ed un substrato.

- b) Quella di favorire la formazione di legami secondari tra un adesivo ed un substrato.
- c) Quella di pulire la superficie del substrato.
- d) Modificare le caratteristiche di resistenza coesiva di un adesivo.
- 20. Un trattamento mediante plasma generalmente diminuisce l'energia superficiale di un materiale?
- 21. Indicare, tra i seguenti, un buon metodo per la pulizia di un substrato ai fini di un incollaggio:
 - a) Immergere il componente più volte in solvente pulito.
 - b) Strofinare la superficie del componente con un panno imbevuto di solvente e lasciare asciugare.
 - c) Bagnare la superficie più volte con solvente pulito lasciando sgocciolare.
 - d) Immergere più volte il componente nello stesso solvente, lasciando asciugare tra un passaggio ed il successivo.
- 22. Quale processo si usa per produrre le preforme in PET utilizzte nel settore beverage?
 - a) Termoformatura
 - b) Stampaggio ad iniezione.
 - c) Stretch blow moulding.
 - d) Blow moulding.
- 23. La solidificazione del Vinavil è promossa da:
 - a) Riscaldamento.
 - b) L'evaporazione del solvente presente.
 - c) L'assenza di azoto.
 - d) L'assenza di ossigeno.
- 24. Il Macor è un materiale:
 - a) Ceramico.
 - b) Vetroceramico.
 - c) Polimerico.
 - d) Metallico.
- 25. Data una trave di legno, è corretto affermare che la zona più sensibile agli attacchi biologici è la parte centrale della trave stessa?
- 26. Nel processo di idrolisi di un silano, può liberarsi una molecola di:
 - a) H₂O.
 - b) CO₂.
 - c) HCI.
 - d) CH₃OH.

- 27. Nel processo di deposizione ALD, il numero di passi in cui può essere suddiviso il processo è:
 - a) 1.
 - b) 2.
 - c) 3.
 - d) 4.
- 28. Il processo ALD è particolarmente utile quando è necessario depositare:
 - a) Film sottili molto spessi.
 - b) Un rivestimento in maniera molto rapida.
 - c) Film sottili con elevata conformalità.
 - d) Film sottili di Ag.
- 29. Il trimetilalluminio, reagendo con l'acqua forma:
 - a) Al_2O_3 .
 - b) CH₄.
 - c) CH₃OH.
 - d) HCI.
- 30. Il reflow dei materiali poliuretanici in una vernice self-healing è dovuto a:
 - a) Alla bassissima durezza del materiale.
 - b) Al comportamento viscoelastico del materiale.
 - c) Al fatto che può innescarsi una reazione di polimerizzazione a catena.
 - d) Al fatto che i legami intermolecolari (cross-linking) rotti possono riformarsi se il sistema viene attivato termicamente.

Corso di "Caratteristiche meccaniche e tecnologiche dei materiali non convenzionali"

Provetta del 12 gennaio 2015

Nome:			
Cognome:_			
Risposte: _			
Nisposie.	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
_	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
	26		
	27		
	28		
	29		
-	30		