4 – IL PROCESSO DI FABBRICAZIONE

- 4.1 Life cycle di fabbricazione
- 4.2 Modello di riferimento: la Group Technology
- 4.3 Articolazione del Processo. Aree Tecnologiche
- 4.4 Mappe di processo e piano delle attività di fabbricazione
- 4.5 La Struttura organizzativa della Produzione
- 4.6 Make or buy. Forniture ed appalti
- 4.7 Concetti di gestione dei materiali
- 4.8 –Norme e Standard di lavorazione
- 4.9 Production Engineering (Presentazione separata)







DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL PROCESSO DI FABBRICAZIONE



Il Lead Time standard di Fabbricazione



Le Milestones Nave (impegno degli scali/Bacini)




4.2 – Modello di riferimento: la Group Technology

- Per PROCESSO DI FABBRICAZIONE si intende il processo tecnologico di lavorazione e di assiemaggio dello scafo e di montaggio/allestimento degli impianti-apparati-sistemi-rivestimenti-arredamenti che costituiscono la cosiddetta PIATTAFORMA NAVE.
- L'attività di commissioning completa il processo di fabbricazione con il collaudo funzionale ed l'avviamento dei vari sistemi di bordo una volta completata l'attività di montaggio.
- Nella fase di costruzione della PIATTAFORMA NAVE, abbiamo già visto, si utilizza una WBS "mista" di Prodotto/Processo/Attività: le attività di fabbricazione sono definite ed organizzate in funzione dei processi di lavoro, della tecnologia e dell'impiantistica disponibile, della programmazione e del controllo di avanzamento e di costo delle lavorazioni.

La Group Technology

- La nave, a partire dalla piattaforma scafo, si costruisce con il criterio dell'assemblaggio di pezzi/parti topografiche, usualmente chiamate ZONE, ciascuna delle quali è a sua volta un assemblaggio di "oggetti/volumi" minori a complessità crescente, ciascuno dei quali "attraversato e costituito" da "pezzi" definiti delle WBS cosiddette funzionali.
- Questo metodo di costruzione viene chiamato "Group Technology" o "Tecnologia di Gruppo", ovvero attività del processo produttivo raggruppate in base al processo tecnologico impiegato, laddove per tecnologia non ci si riferisce solo alle macchine e agli impianti, ma anche ad attività che vengono raggruppate per mestiere prevalente, ovvero una professionalità di lavoro (si pensi al montaggio manuale di un insieme di tubolature, di pompe, di cavi elettrici, etc. in una certa zona della nave).

Suddivisione della nave in anelli, zone, unità di montaggio



Horizontal subdivision:

I Layer: bottom-watertight bulkhead deck

II Layer: watertight bulkhead deck-hotel areas deck

III Layer: cabin areas

IV Layer: public areas


Transversal subdivision:

Rings: depending on Shipyard, Ordinate subdivision and MVZ


More Rings in one Layer between two MVZ form one **Zone**

Each Zone consists of more mounting units (Sections/Free Blocks)

Esempio di WBS DI FABBRICAZIONE



Esempio di "ALBERO DI PRODOTTO" dello SCAFO NAVE





In sintesi:


- ☐ Il processo produttivo e tecnologico è basato su tre concetti di base:
 - La Group Technology
 - ❖ La ripetitività e la simulazione del processo per prodotti standardizzati
 - Il benchmark prestazionale (indici) assunto a riferimento (tempi e costi)
- ☐ La nave viene costruita non per sistemi funzionali ma per parti, volumi, spazi, metodologie, tecnologie, professionalità omogenee: a questi si rapporta la documentazione di lavoro.

4.3 - Articolazione del Processo: le Aree Tecnologiche.

- ☐ Il Processo è sviluppato nelle Aree Tecnologiche Omogenee (ATO)
 - ➤ATO: Area dello Stabilimento comprendente impianti/processi assimilabili e omogenei che effettuano attività coordinate volte alla realizzazione di un ben determinato tipo di prodotto secondo il criterio della Group Technology.
- **□** Le ATO confluiscono in Aree Tecnologiche Integrate (ATI)
 - ➤ATI: Insieme di aree tecnologiche omogenee che realizzano un processo integrato e formanti un'Officina o un Centro Produttivo o un oggetto di fornitura.
- ☐ Il Processo è descritto con i parametri caratteristici di ogni Area:
 - caratteristica del prodotto
 - caratteristica del processo
 - logistica

- risorse
- tecnologie
- capacità produttiva
- efficienza
- costi
- tempi

SCHEMA ELEMENTARE DELL'AREA TECNOLOGICA OMOGENEA



TEMPO DI ATTRAVERSAMENTO

4.4.1 - Mappe di Processo(MP)


Mappa di Processo(MP): insieme determinato di ATO ordinate gerarchicamente a formare una ATI: nella prefabbricazione dei blocchi dello scafo la MP si riferisce ad una famiglia morfologicamente omogenea di oggetti caratterizzati dallo stesso processo tecnologico di lavorazione (Group Technology), da contenuti di lavoro omogenei e da tempi di attraversamento uguali nelle singole ATO e quindi nella ATI.




Mappe di processo Scafo e Allestimento

	appe di processo scafo così come definite descrivono degli oggetti che via via, con crescenti di complessità (albero di prodotto/processo):
	Componenti
2.	Sottoassiemi
3.	Pannelli
4.	Sottoblocchi
5.	Blocchi
6.	Unità
per	mettono l'assemblaggio e la costruzione dello scafo.
	ree Tecnologiche Omogenee sono individuate dalla lavorazione degli oggetti per un livello in base a un processo tecnologico specifico e determinato.
a.	vità di allestimento si riferisce invece al montaggio di oggetti nelle fasi di Preallestimento Blocchi
	Allestimento anticipato Unità
с.	Allestimento finale a bordo nella fase bacino/scalo e a banchina dopo il varo.
ATO	esto caso le mappe di processo delle ATO di allestimento, insistenti in una singola di scafo (Blocchi, Unità, Zone/nave), descrivono e definiscono reticoli di attività atenate in una ben descritta e vincolata sequenza.

Esempio di AREE TECNOLOGICHE INTEGRATE del Life Cycle di PRODUZIONE



Esempio di AREE TECNOLOGICHE OMOGENEE DEL PROCESSO DI PREFABBRICAZIONE DEI BLOCCHI DELLO SCAFO




Esempio delle FASI di LAVORO STANDARD delle ATO di FABBRICAZIONE dei COMPONENTI dello SCAFO

		FASI	
		(1.1/A)	Scarico lamiere grezze dai vagoni ferroviari o mezzi gommati
			Scarico profili grezzi dai vagoni ferroviari o mezzi gommati
ATO	(1.1)		Selezione e stoccaggio lamiere grezze sulle postazioni di raccolta e alimentazione in linea trattamento
	PARCO GREZZI E		Selezione e stoccaggio profili grezzi nelle postazioni assegnate
	TRATTAMENTO		Alimentazione di lame grezze sulle postazioni di raccolta e alimentazione in linea trattamento
		(1.1/F)	Caricamento e singolarizzazione dei profili su buffer di raccolta e alimentazione per la linea trattamento
			Trattamento e pitturazione lamiere e profili grezzi
		(1.1/H)	Cernita e smistamento materiale trattato nelle varie aree di lavoro
		. (
		FASI	
ATO	(1.2)	(1.2/A)	Alimentazione e caricamento banchi di taglio
	TAGLIO LAMIERE	(1.2/B)	Fase di taglio lamiere
		(1.2/C)	Marcatura del materiale tagliato, sgombero banchi
			Selezione e smistamento del materiale tagliato
		, ,	
		FASI	
ATO	(1.3)	(1.3/A)	Tracciatura preliminare
	CURVATURA	(1.3/B)	Lavorazioni di curvatura e sagomatura delle lamiere
	LAMIERE	(1.3/C)	Taglio lembi e finitura delle lame preliminari
		(1.3/E)	Selezione e smistamento del materiale lavorato
		FASI	
ATO	(1.4)	(1.4/A)	Prelievo e spartizione fasci di profili grezzi sui banchi di lavoro
	TAGLIO PROFILI	(1.4/B)	Tracciatura delle testate e marcatura pezzi
		(1.4/C)	Taglio delle testate e particolari dei profili
		(1.4/E)	Selezione e smistamento dei profili tagliati
		FASI	
ATO	(1.5)		Fase di tracciatura curve di riferimento e testate
	CURVATURA		Fase di sagomatura dei profili
	PROFILI	(1.5/C)	Taglio testate e pallettizzazione dei profili sagomati
		FASI	
	44.0		Stesura delle sottobasi dei S.A. e marcatura delle stesse con marche e rinforzi
ATO	(1.6)		Prelievo e preparazione dei profili/rinforzi in prossimità delle sottobasi
	SOTTOASSIEMI		Fase di carpenteria e composizione delle sottobasi
		1 I (1.6/D)	Faser di saldatura dei sottoassiemi
		(1.6/E)	Fase di finitura e completamento dei sottoassiemi Raccolta e smistamento dei sottoassiemi nelle aree di stoccaggio


Esempio dei FASI di LAVORO delle ATO della PREFABBRICAZIONE SCAFO

		FASI	
		(2.1/A) Assemblaggio e puntatura giunti e talloni pannello da saldare	
ATO	(2.1)	(2.1/B) Posizionamento preparazione e saldatura one-side giunti pannello	
	PANNELLI	√ (2.1/C) Taglio pannello, tracciatura e preparazione al posizionamento dei longitudinali	
	PIANI	(2.1/D) Posizionamento e saldatura dei longitudinali	
		(2.1/I) Taglio testate longitudinali e finitura pannelli	
		FASI	
ATO		(2.2/A) Fasi di carpenteria delle strutture basse (bagli e anguille)	
	BLOCCHI PIANI	(2.2/B) Fasi di saldatura delle strutture basse (bagli e anguille)	
		(2.2/C) Fasi di carpenteria delle strutture alte (pareti e puntelli)	
		(2.2/D) Fasi di saldatura delle strutture alte (pareti e puntelli)	
		(2.2/G) Fasi di finitura e completamento blocco	
		FASI	
ATO	(2.2)	(2.3/A) Preparazione dei piani di livello selle a sezione e/o puntni	
ATO	BLOCCHI	(2.3/B) Posizionamento sistemazione e puntatura lamiere sagomate/curve (2.3/C) Fase di saldatura parziale di tresse e chimenti lame sagomate fasciame	
	CURVI	(2.3/C) Pase di saldatura parziale di tresse e chimenti fame sagomate fasciame (2.3/D) Assiemaggio, sistemazione e puntatura longitudinali e strutture del blocco	
	CORVI	(2.3/b) Assemaggio, sistemazione e puntatura fongitudinali e strutture dei biocco (2.3/E) Fase finale di saldatura di tresse e chimenti lame sagomate fasciame	
		(2.3/L) Finitura e completamento del blocco (pezzi sciolti, maniglie, ecc.)	
		(2.3/1) I Illitura e completamento del biocco (pezzi sciolti, maniglie, ecc.)	
		FASI	
ATO		(2.4/A) Tracciatura e preparazione dei piani di livello con selle e puntoni	
	BLOCCHI SPECIAL) (
		(2.4/C) Fase di saldatura definitiva del blocco	
		(2.4/D) Finitura e completamento con sistemazione di maniglie, pezzi sciolti, ecc.	

Esempio di mappa di processo di un blocco scafo standard



Componenti	ATO interessata	Caratteristiche
Standard		
1 pannello	Linea pannelli	
20-24 profili	Taglio profili	180 x 6
6-8 lamiere	Taglio lamiere	Spess. 8mm
13-18 sottoassiemi (pareti)	Area Sottoassiemi	
18-25 pezzi da lama	Taglio lamiere	
40-50 profili	Taglio profili	
20-30 squadre	Taglio profili	
5-10 sottoassiemi (rinforzi)	Area Sottoassiemi	
5-10 pezzi da lama	Taglio lamiere	
7-15 profili	Taglio profili	
30-40 pezzi sciolti	Taglio lamiere	
6-10 puntelli	Taglio profili	
10-16 travi	Acquisto esterno	
10-20 corrugate	Curvatura lam	



Esempio di analisi di ciclo ore/tempi di attraversamento di un blocco standard

		ਫੁੱ attività produttiva	nº lavoraz.	ore unitarie	n° .	ore tot.	ore				8	attività produttiva	n° lavoraz.	ore unitarie	n° operatori	ore tot.	ore
	1	Selezione e caric.4 lame su Banchi, sistem. Talloni	3	Unitarie 0,6	operatori 2	3,6	attravers.				7	Selezione e caric.4 lame su Banchi, sistem. Talloni	3	Unitarie 0,6	operatori 2	3,6	attravers.
PANNELLINE	2	Posizionamento e saldatura giunti lame pannello	3	1,2	2	7,2	3,6		PANNE	LLINE	8	Posizionamento e saldatura giunti lame pannello	3	1,2	2	7,2	3,6
	3	Taglio perimetrale pannello e taglio Inserto	1	4	1	4	4				9	Taglio perimetrale pannello e taglio Inserto	1	4	1	4	4
(pannello SN)			9	0,25	2	4,5	2,25		(panne	llo DS)	10	Posizionamento e saldatura profili	9	0,25	2	4,5	2,25
	- 5	Taglio testate longitudinali	18	0,1	1	1,8	1,8				11	Taglio testate longitudinali	18	0,1	1	1,8 5	1,8
	6	Completam. Tracciatura e Finitura pannello	1	5	1 to		5 18,45				12	Completam. Tracciatura e Finitura pannello	1	- 5	1 tot	_	18,45
					10	20,1	10,40								101	20,1	10,40
		ਲੋਂ attività produttiva	n° lavoraz.	оге	n°	ore tot.	ore				be	attività produttiva	n° lavoraz.	оге	n°	ore tot.	ore
	13		10	unitarie 0,5	operatori 2	10	attravers.				19	Preparazione piani di livello (selle a sez.)	1	unitarie 6	operatori 2	12	attravers.
	14	Prep. rinforzi profili su sottobasi (a blocco)	1	3	2	6	3		GRAND	E PRF.	20	Posiz. Sistemaz. E puntatura di 2 lame sagomate	1	6	2	12	6
PICCALA PRF.			10	0,5	2	10	- 5				21	Preparaz. Baking e Saldatura giunto	1	10	2	20	10
	16		3	3,5	2	21	10,5	_	Fascia	me SN)	22	Assiemaggio e puntat. Longitudinali e strutture blocco	1	16	2	32	16
	17		13	1,2	1	62,4	15,6				23 24	Fase di saldatura longit. E strutture Finitura e completamento	1	24 8	1	96	24 8
	10	i ase di illittata			to		42,1				24	i ilitura e completamento			tot		70
	-																
	_	g attività produttiva	nº lavoraz.	ore unitarie	n° operatori	ore tot.	ore attravers.				bec.	attività produttiva	nº lavoraz.	ore unitarie	n° operatori	ore tot.	ore attravers.
	25		1	6	2	12	6				31	Preparazione piano di livello	1	4	2	8	4
GRANDE PRF.		Posiz. Sistemaz. E puntatura di 2 lame sagomate	1	6	2	12	6		GRA	NDE	32	posizionam e puntat, pannelli di base su piano di livello	2	4	2	16	8
	27		1	10	2	20	10				33	Posiz, e puntat, strutture longit, e trasvers, sciolte	1	18	2	36	18
Fasciame DN)			1	16	2	32	16		PRF.bloc	co finale)	34	Imbarci dei fasciami e carpenteria con pezzi sciolti	1	24	4	96	24
	30		1 1	24 8	4	96	24				35 36	Saldatura complessiva del blocco Finitura	1	32 8	6	192	32
		, milate o completantone			to		70								tot		94
ore — giorni		▶ 0 8 16 24 32 40	48	56 7	64	4 72	10 80	88 11 1	96	104	112	120 128 136 144 152 15 16 17 18 19	160 20				
gionii				1.8				1.,	-		1-7	13 10 17 10 13	20				
			1	1,8 3,6										totale oi	re lavoro	00	30,6
			2		4										•	00	50,0
			pann.SN	3	2,3 1,8 5												
	_		pann.siv	18	5	5											
				7	3,6		- 1								LEGEND#	l n°	
		PANNELLINE			4	<u> </u>										operatori	
				9	2	2,3										2	Operai re
				pann. DS	10 11	5	i i									2	Operai re
					12	-	- 1										Operai re Operai de
								1 1								4	
				attivit	: 4 23 5 nre 1											4	
	_			attivit	à 23,5 ore	 										4	
				attivit	à 23,5 ore											4	
	(ma	14 5		attivit	à 23,5 ore	-										4	
	J	14 5 10.5		attivit	à 23,5 ore	-										4	
PICCOLA PR	J	1.5		attivil	à 23,5 ore											4	
PICCOLA PR	J	14 15 105		attivit	à 23,5 ore											4	
PICCOLA PF	J	14 5 105		attivit	à 23,5 ore											4	
PICCOLA PE	J	75 10.5 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15	- 1	attivit	à 23,5 ore											4	
PICCOLA PE	J	14 15 105 15.5.1	- 1	attivit	à 23,5 ore											4	
PICCOLA PE	J	75 10.5 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15	- 1	attivil	à 23,5 ore											4	
PICCOLA PE	J	14 15 16 10.5 15.5 15.5 17.7 19.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5	- 1	edtivil	à 23,5 ore											4	
PICCOLA PI	J	14 15 10.5 115.5 15.5 17 19 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 1	10	edtivil	16			24								4	
PICCOLA PE	J	14 16 15.6 15.6 17.7 18 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	10	odtivil					8							4	
PICCOLA PÍ	J	14 15 16 10.5 15.5 15.5 17.7 19.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5	- 1 	otti∨ž	16			24	8							4	
PICCOLAPI	J	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	10	attivē	23											4	
PICCOLAPI	J	14 16 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 1	10 10 22	attivē.	16			24	8							4	
PICCOLAPÍ	J	14 16 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 1	10 10 22		23 16			24								4	
PICCOLA PI	J	14 16 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 1	10 10 22	ottività 68 ora	23 16			24								4	
PICCOLA PI	J	14 16 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 1	10 10 22		23 16			24								4	
PICCOLA PI	J	14 16 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 1	10 10 22		23 16			24								4	
PICCOLA PI	J	14 16 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 1	10 10 22		23 16	31		24		18						4	
PICCOLAPÍ	J	14 16 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 1	10 10 22		23 16		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	24		18)						4	
PICCOLA PI	J	14 16 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 1	10 10 22	attività 68 ore	23 16 16 29 1	37		24	8	18		19 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32				4	
PICCOLAPI	J	14 16 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 1	10 10 22	attività 68 ore	23 16 16 29 ANDEPRE	37	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	24		18	15	10 22 0				4	
PICCOLA PI	J	14 16 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 1	10 10 22	attività 68 ore	23 16 16 29 1	37	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	24	8	18	35	32				4	
PICCOLA PF	J	14 16 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 1	10 10 22	attività 68 ore	23 16 16 29 ANDEPRE	37	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	24	8	[18]	35_	36				4	

Esempio di mappa di processo per alcuni blocchi scafo piani

MAPPE DI PROCESSO

BLOCCHI PIANI

Seriest Tipo (da-at) (da-at)	p sidem		Langherz nm.	Langhezz a Analia mm.	Albertra Bagili Angulila	s ffm ato		ale de	Рерик		ut. Ben		. Sec.	3" fee		and arra	824	5° face co		attraver.	raco schematica manufatti toici
BF91 2	Marrie	Tino	(de a)	(da a)	200.00	8	24	2		0						-	-	-	4	8	
Solid Soli						3.850		50.68	1.10			4 20	PD 8	4.07	4	11.04	- 8		-	19.40	
BPG			40007.000	*					1,15	1 14	38	4 20	13 8	5,75	4	11,50	8		2		
## 1 10 10 10 10 10 10 10	BP03		2 20		500/800		10.		1,08	1 13	50			5,40	84	10,80	8	4,32	2		
# O	BP04	2			800/1200	8,500	8	82,00	1,04	1 13	00	18,	20 8	5,20	4	10,40	6	4,18	2	17,68	1
Service Properties Service S							For	za la	voro:	mas	sim	8 51	21	ımi	di	3V01	0	i 8 o	re		-
Identif: Tipo (da-a) (p sider		angles zz	Analia Analia nen.	Abserce Bagili Anguille	s dim ato		auo a	Property	8	200				- 61	Name of	7.0			a Titav er.	naco schematice manufati toici
BP05 1 18/19	100	S		7.	22/200	0		-	8	591	E Ban	391	- Seen	Street		AMILAUTU	E. Alba	Roduce		.*	//////////////////////////////////////
Section Sect						6		10101	_	p. 0	re a	p. dr	00		ap	ore	op.	ore.	ap ·	8	
Special Color		2 876	7000/10000	4000/6000		The second second	10000	DO AND DO NOT	2,09	1 25	32	30,	44 6	10,4	1 2	20,93	9	8.10			
### 1							10		1.88	1 23	50	32	90 8	9.40	- 1	18.80	8	7.52			
Color Colo		4	12				В		1,83		_		_	9,16	4	18,32	8				Topopopopo
Section Sect						Forz	la	voro 1	nassi	ma	SU Z) hu	nic	la	701	di 8	0	е			
Specific Specific	•			• #		2				19	mes Carr	210	-	3º fee	Carp.	**		5" fame co	mpt.	ų.	raco, schematica manufatti toici
Identif: Tipo (da-a) (addru addru		Langthe zz.		Angulla	bon safma			Property		of Ben	381	r. floor	Sput		and arra	r. Alte	fritor		and a	
BP09 4 mms 10000/13000 4000/8000 189/350 9,800 15,5 148,80 2,58 1 37,20 4 52,58 8 14,88 4 29,78 6 11,90 2 39,42 8910 389/800 11,550 12,5 144,38 2,69 1 35,00 4 50,53 8 14,44 4 28,88 8 11,55 2 38,42 8911 800/800 13,500 10 136,00 2,70 1 33,75 4 47,25 8 13,50 4 27,00 8 10,80 2 38,32 8912 8912 800/1200 16,350 8 130,80 2,62 1 32,70 4 45,78 8 13,08 4 28,18 8 10,46 2 35,38	Identif.	Про	(da-a)	(the-e)	(da-a)	2	bit	_	ore o	_	_	_		_	00	ore	op.		œ.	8	
BPH 500/900 15,500 10 136,00 2,70 1 33,75 4 47,25 8 13,50 4 27,00 8 10,80 2 36,32 800/1200 16,350 8 130,80 2,52 1 32,70 4 45,78 8 13,08 4 25,16 8 10,46 2 35,38		-				9,600	15,5	148,80	2,98	1 37	,20	4 52	08 8	14.8	1 4	29,78	8	11,90	2	39,42	
BP12 800/1200 16,350 6 130,80 2,62 1 32,70 4 45,78 8 13,08 4 26,16 6 10,46 2 35,38		0.5	-	0. * 0.					2,89	1 36	09	4 50,	53 8	14,4	4	28,88	6	11,55	2		
							10								_		8				
Forza lavoro massima su 2 turni di lavoro di 8 ord	20.15	7.		7. 3	30011200										- 1	-	-				The cooling was
		8		8 8	- 3		For	za la	voro	mas	Sim	a st	11	umi	di	8 V01	0	i 8 o	re	-	10000/13000
		2	3	2 2	- 8			V 35 W	5000							1	100				3
				5.								1									100

Esempio di mappa di processo per alcuni sottoassiemi scafo

MAPPE DI PROCESSO

SOTTOASSIEMI DI PICCOLA PRF.

mappe di	3	Larghezza	Altezza mm.	Spessore	st in alo	i	ap qu	Pro	op.	14	faso	2^1	aso	3^1	fase	ore	nece, schemelice menufati toici
processo	8 8	mm.		mm.	0		-			C	вгр.	St	ild.	Fir	n/t		800/1000
Identif.	Tipo	(da-a)	(de-e)	(50-0)		0.00	- 73	ore	00.	ore	00	ore	00.	ote	op	affine.	_ // /
SA01	1 ass. Plano	600/1200	800/1000	8 a 12	0.045	2.3	0.10	0.01	2	0.03	2	0.07	1	0,01	1	0,11	R
SA02		-	00001000	120 18	0.055		0,13	0,01	2	0.03	2	0.08	1	0.01	1	0,13	(0000000 / / / / / / / / / / / / / / /
SA03				18a 20	0,070		0,16	0,01	2	0.04	2	0,10	1	0,01	1	0,16	
SA04				20a 25					2	0,05	2	0,13	1	0,01	1	0,20	8001000
					MA	1831	MA-I	OR	AI	AV(RO	PER	MA	NUI	AT	0	
															8 1		6001300 →
mappa di			Altezza mm.		stinato ton		optie one	Pro	ър.	100	fase	0929	asa	20	fase	ore	neco, schemetice, menufetti tolci
processo	0 20 2	mm.	-0.000/40:3	mm.	- 8		-	_	3 2	C	erp.	_	ıld.	Fir	ME.	1	
Identif.	Tipo	(de-a)	(de-e)	(de-a)	6	M	-		ор.	ore	op.	one .	op.	ore	op .	attrev.	// /7
SA05	1 see. Plano	600/1200	1000/1200	8 a 12		2,3	0,20	0,01	2	0,05	2	0,13	1	0,01	10	0,20	/10001300
SA06	0.00	20 30		12a 16	0,120		0,28	0,01	2	0,07	2	0,18	1	0,01	1	0,28	// // / / / /
SA07 SA08		-		16a 20			0,32		2	0,08		0,21	1	0,02	1	0,33	N /
SAUG				20e 25	0,180	2,3	0,41	0,02	2	0,10	- 2	0,27	- 1	0,02	- 1	0,42	S007200 - 1 19007200
					MA	181	MAI	ORZ	AI	AV(RO	PER	MA	NUE	ATI	0	
mappe di		Larghezza	Altezza mm.	Spessore	2					40	faso	24	ase	20.	fase		reco, schemetice menufetili tolci
processo		mm.		mm.	to some		sociale one	Pri	ор.		вгр.		ıld.	755	n/t.	ore	
Identif.	Про	(de-e)	(de-a)	(de-a)	2	Nt.	3	ore	op.	ore	00.	ore	op.	ote	op	ettrey.	17 17
SA00	1 sea. Plano	600/1200	1200/1600	8 a 12	0,100	2,3	0,23	0,01	2	0.08	2	0,15	1	0,01	1	0.23	1 2000/000
SA10	COLUMN TO SERVICE		0/00 P. (1/0 P.)	12a 16	0,143	2.3	0,33	0,02	2	0,08	2	0.21	1	0,02	1	0,34	// / / / / / / / / / A
SA11				18a 20	0,180	2,3	0,41	0,02	2	0,10	2	0,27	1	0,02	1	0,42	
SA12				20a 25	0,224	2,3	0,52	0,03	2	0,13	2	0,33	1	0,03	1	0,53	- 10 100 mm
					MA	ggn	MAI	ORZ	AI	AV	RO	PER	MA	NIT	ATT	0	** source */
		3	- 8		ATAK N		TAK N. A	VALE		TATA .	110	A ALIEN	ATAK	101		-	- \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
$\overline{}$			- 1			- 2			7 8						0 0		€—0001000 —>
																	/

Esempio di mappa di processo per alcuni blocchi scafo curvi aperti

MAPPE DI PROCESSO


BLOCCHI CURVI APERTI

processo identif. CA01 CA02	Tipo Bi Curvo Ap. Bi Curvo Ap.		Longhezze ANELLO (L)	(h) mm. (de-s)	15,600	22,0	257,40 345,20	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2		4	00 00 E 141,57 1005,78	6	- 8	2		Taxanda mandal lan
mappe di		Larghezza (I).mm.	ANELLO (L).	(h) mm.	effrato ton.		on take one	b land day		capent		saldetive		finitares		one	non schematics manufett told
CA03	Tipo Si Curvo Ap. Si Curvo Ap.	(de-e)	(ds-a) 9000/13000 13900/16500	(cis-a)	25,000	22,0	412,50 580,00	one t 41,25 85,00	2		4	one t. 226,88 302,50	8	27,50	2	152,88	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
mappe di		Larghezza	Lunghezze	Allezze	bon.							*	70,0				naco, achematica, manufatti tinini
processo		(I).mm.	ANELLO (L).	(h) mm.	o edimato		botale or e	Frep plant		ue des		waspies		Aniena		ore	1700
identif.	Про	(che-a)	(da-a)	(da-a)	2	h/t	0	ore t	op.	ore t.	00.	one t.	op.	ore t.	ор	attev.	1
CADS	BLCurvo Ap.	9000/12000	9000/13000		28,000	22,0		81,60	2	184,80	4	338,50	6	30,80	2	171,1967	
CADS	BL Curvo Ap.	9000/12000	13000/16500		37,450	22,0	823,90	82,39	2	247,17	4	453,15	6	41,20	2	228,9758	A TEXT
					Fo	728	avorc	mass	H:	ia-su	2 to	umi d	la	voro	di	8 ore	The state of the s
											2	5		- 8			← source →


PROGRAMMAZIONE STANDARD DEL MICROCICLO DI LAVORO DI UN BLOCCO SCAFO NELLE ATO PREVISTE DALLA MAPPA DI PROCESSO

						23 giu 03		30 giu 03	07 lug 03	14 lug 03	21 lug 03
ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori				LMMGVSD		
1	Riepilogo Blocco F341	169,1 h	gio 26/06/03	ven 25/07/03							
2	Pannello PAA	18,5 h	mar 08/07/03	gio 10/07/03					7		
3	Selez. e caric. 4 lame su banchi e sistemaz. Talloni	1,8 h	mar 08/07/03	mar 08/07/03					hoperatore ONES	SIDE[200%]	
4	Posiz. E sald. Giunti lame pannello	3,6 h	mar 08/07/03	mer 09/07/03	3				operatore ON		
5	Taglio perimetrale pannello e taglio inserto	4 h	mer 09/07/03	mer 09/07/03	4				operatore Ti	RACC.+TAGLIO	
6	Posizionamento e saldatura profili	2,3 h	mer 09/07/03	mer 09/07/03	5				operatore S	ALDAPROFILI[200%	5]
7	Taglio testate longitudinali	1,8 h	mer 09/07/03	gio 10/07/03	6				operatore	taglio testate	
8	Compl. Tracciatura e finitura pannello	5 h	gio 10/07/03	gio 10/07/03	7				operator	taglio testate	
9	Pannello PAB	18,5 h	mer 09/07/03	ven 11/07/03					-		
10	Selez, e caric, 4 lame su banchi e sistemaz. Talloni	1,8 h	mer 09/07/03	mer 09/07/03					h operatore O	NESIDE[200%]	
11	Posiz. E sald. Giunti lame pannello	3,6 h	mer 09/07/03	gio 10/07/03	10				operatore	ONESIDE[200%]	
12	Taglio perimetrale pannello e taglio inserto	0,27 g	gio 10/07/03	gio 10/07/03	11				poperatore	RACC.+TAGLIO	
13	Posizionamento e saldatura profili	2,3 h	gio 10/07/03	gio 10/07/03	12				hoperatore	SALDAPROFILI[20	00%]
14	Taglio testate longitudinali	1,8 h	gio 10/07/03	ven 11/07/03	13	1			operate	ore taglio testate	
15	Compl. Tracciatura e finitura pannello	5 h	ven 11/07/03	ven 11/07/03	14	1			opera	tore taglio testate	
16	Piccola prefebbricazione	39,1 h	gio 26/06/03	gio 03/07/03			The latest	HARDON DESIGNATION IN CONTROL OF THE PERSON IN			
17	Stesura sottobasi e distribuz. Rinforzi	8 h	gio 26/06/03	ven 27/06/03			carı	pentiere di P.Pref[200%	1	-	
18	Fase di carpenteria liv. "A"	5 h	ven 27/06/03	lun 30/06/03	17			carpentiere di P.P	Pref[200%]		
19	Fase di carpenteria liv. "B"	10,5 h	lun 30/06/03	mar 01/07/03	18			carpentiere di	P.Pref[200%]		
20	Fase di saldatura liv. "A" e "B"	15,6 h	mar 01/07/03	gio 03/07/03	19FI-3 h			saldator	e CO2 di P.Pref[400%]	+	
21	Fase di finitura	3 h	gio 03/07/03	gio 03/07/03				Company of the Compan	e di P.Pref	+	
22	Sottoblocco PFA	70 h	mar 01/07/03	lun 14/07/03							
23	Preparazione piani di livello (selle a sez.)	6 h	mar 01/07/03	mer 02/07/03		-		carpentiere	[200%]	1	
24	Posiz., sistemaz. E puntatura di 2 lame sagomate	6 h	mer 02/07/03	mer 02/07/03		-		carpentiere			
25	Preparazione baking e saldatura giunto	10 h	gio 03/07/03	ven 04/07/03	24			52 100	tore CO2[400%]	 	
26	Assiemaggio e puntatura long, e struttura blocco	16 h	ven 04/07/03	mar 08/07/03	25;21FI+0,27 c				carpentiere[2009	%1	
27	Fase di saldatura long, e struttura	24 h	mar 08/07/03	ven 11/07/03	26			1	saldato	ore CO2[400%]	
28	Finitura e completamento	8 h	ven 11/07/03	lun 14/07/03	27					molatore	H + + + +
29	Sottoblocco PFB	70 h	mar 01/07/03	lun 14/07/03			+				-
30	Preparazione piani di livello (selle a sez.)	6 h	mar 01/07/03	mer 02/07/03				carpentiere	[200%]	11	
31	Posiz., sistemaz. E puntatura di 2 lame sagomate	6 h	mer 02/07/03	mer 02/07/03	30		-	carpentiere			
32	Preparazione baking e saldatura giunto	10 h	gio 03/07/03	ven 04/07/03		+		0 4	tore CO2[400%]		
33	Assiemaggio e puntatura long. e struttura blocco	16 h	ven 04/07/03	mar 08/07/03					carpentiere[200°	6	
34	Fase di saldatura long. e struttura	24 h	mar 08/07/03	ven 11/07/03					1	ore CO2[400%]	
35	Finitura e completamento	8 h	ven 11/07/03	lun 14/07/03						molatore	
36	Liv. "H" Blocco F341	78 h	lun 14/07/03	ven 25/07/03							
37	Preparazione piano di livello	4 h	lun 14/07/03	lun 14/07/03						carpentiere[2009	%1
38	Posiz. E puntatura pannelli di base su piano di livello	8 h	lun 14/07/03		37;15FI+8 h;8F		+			carpentiere[2	
39	Posiz. E puntatura strutture long. e trasv. sciolti	18 h	mar 15/07/03		38FI-0,27 g;35					The second second	tiere[200%]
40	Montaggio sottoblocchi PFA e PFB + pezzi sciolti	24 h	gio 17/07/03	lun 21/07/03						- Joseph Harris	carpentie
41	Saldatura complessiva sul blocco	32 h	lun 21/07/03	gio 24/07/03				1			Sarperitie
42	Finitura	8 h		ven 25/07/03						1111	

PROGRAMMAZIONE MAPPE DI PROCESSO DEI BLOCCHI SCAFO PER ATO




Mappa di processo "esplosa" di un blocco scafo di ponte con fasciami




Mappa di processo "esplosa" di un blocco scafo del doppio fondo


FASI DI PREFABBRICAZIONE DI UN BLOCCO DEL FONDO




Mappa di processo "esplosa" di una Unità ("Sezione") di montaggio nave



Mappa di processo "esplosa" del montaggio nave con le Unità e con i Blocchi preallestiti



Esempio di SCHEMA DI PROCESSO ATO/ATI E DI DIMENSIONAMENTO PRODUTTIVO



La simulazione di processo

- □ Dal punto di vista concettuale il ciclo di lavorazione, la mappa di processo, la distinta base di ingegneria, intesa come lista dei prodotti lavorati nelle varie fasi/ATO, sono termini differenti di un unico processo standardizzato, ai fini della programmazione e dello sviluppo delle attività e delle risorse produttive da impiegare.
- Analogamente, sempre agli stessi fini, vanno considerati i prodotti da fabbricare, che possono essere standardizzati e classificati per famiglie/mappe di processo omogenee, sia che si tratti di blocchi/unità/zone scafo prefabbricate che di package contenenti oggetti/materiali di allestimento e/o attività definite senza materiali.
- □ Caratteristica essenziale è quella di poter elencare questi oggetti/attività standard associandoli ad una distinta base standard di ingegneria, quindi ad una mappa di processo dotata di alcuni attributi parametrizzati quali: risorse tecnologiche da impiegare, tempi e risorse di lavorazione standard, tempi di attraversamento standard, sequenze e legami tra le ATO.

☐ Lo strumento necessario per gestire questa metodologia è pertanto una BANCA DATI dei prodotti/attività standard, delle risorse produttive disponibili e dei relativi parametri di performance, dei legami tra di essi. ☐ Questo criterio consente la programmazione delle attività senza disporre preventivamente dei disegni e delle distinte materiali esecutivi, nel caso di costruzioni prototipo, lasciando alla fase di ingegneria il tempo necessario e incomprimibile di sviluppare le proprie attività. ☐ La nave prototipo viene considerata come una nave standard che assume le proprie caratteristiche solo nel momento in cui i prodotti/attività devono essere materialmente lavorati e c'è la documentazione e il materiale per poterlo fare. L'impiego di **sistemi di simulazione** permette infine di rendere questo processo molto efficace già nelle prime fasi del life cycle della commessa e costituisce uno degli strumenti più brillanti a disposizione dell'attività di Production Engineering, come sarà illustrato in seguito.

4.4.2 – Piano delle attività di fabbricazione

- Abbiamo detto in precedenza che per ciascun prodotto/package/attività è associato un ciclo di lavoro, ovvero una mappa di processo/distinta base di ingegneria che determina la sequenza di "attraversamento" delle ATO/ATI.
- ☐ Se siamo in grado di determinare una sequenza ordinata ed efficace dei prodotti che attraversano le ATO/ATI, vedremo in seguito come, otteniamo il PIANO DELLE ATTIVITA' programmate per ciascuna area.
- ☐ L'insieme dei piani di attività di tutte le ATO/ATI, quindi delle **OFFICINE/CENTRI PRODUTTIVI** di Cantiere, necessario a costruire la nave costituisce il

PROGRAMMA INTEGRATO ATTIVITA' della PIATTAFORMA NAVE o più usualmente PIANO ALLACCIAMENTO CENTRI PRODUTTIVI (PAC)

Questo piano, organizzato per ZONA, Unità di montaggio e Officina (alias ATI), viene rappresentato come un PROGRAMMA DI GANTT delle attività di prefabbricazione e di montaggio dello scafo e di pre-allestimento e di allestimento anticipato della nave. Esso viene predisposto in fase di Production Engineering, nel modo che vedremo tra breve.

Riassumendo

- ☐ Ciascuna attività della piattaforma nave che attraversa una ATO/ATI è supportata da:
- La prestazione di lavoro viene stimata ed assegnata in ore per ciascun mestiere coinvolto nell'attività con un **ORDINE DI LAVORO** specifico (nel gergo di Cantiere: **CEDOLA**), atto a misurare e a controllare **l'efficienza e l'efficacia** della prestazione stessa.
- L'insieme degli ordini di lavoro per ciascuna ATO/ATI, originato dal Piano delle Attività, viene comunemente chiamato

PIANO DI CEDOLAZIONE

concordato ed assegnato a ciascuna Officina del Cantiere.

Terminologia di Cantiere

Lotto di lavorazione scafo | →

Insieme di più Prodotti/Blocchi scafo da prefabbricare, aventi comuni mappe di processo, costituito con lo scopo di ottimizzare la gestione delle risorse e l'acquisto del materiale e dei semilavorati. Il lotto è un sottoinsieme delle Unità di scafo e quindi delle Zone nave

Lotto di lavorazione tubi

Insieme di più Package tubi di allestimento, tubi che devono essere prefabbricati da un'officina di terra o da terzi, costituito con lo stesso scopo del lotto scafo.

Livelli di lavorazione dello scafo


Fasi di progressivo assiemaggio nella prefabbricazione dello scafo, identificabili con le ATO/ATI di scafo. Il livello/ATO dei componenti viene chiamato flusso di lavorazione di officina navale


Fasi o Stadi di allestimento


Attività di allestimento concorrenti con le fasi di prefabbricazione e montaggio dello scafo. Esempio:


- Preallestimento dei blocchi scafo
- Allestimento anticipato delle Unità di scafo
- Allestimento nave

4.5 – La struttura organizzativa della Produzione










PLA – CENTRO PREPARAZIONE LAVORO

Sviluppa, per il Cantiere, l'ingegneria esecutiva (Shop drawing, distinte materiali), l'aggiornamento/modifica per le navi ripetute, anche servendosi dell'apporto di Terzi. Riceve informazioni dall'ingegneria funzionale.

E' responsabile, per il Cantiere, della pianificazione programmazione delle produttive, della disponibilità/ reperimento delle risorse e dei materiali che servono alle officine, della preventivazione delle attività, della cedolazione e della verifica di avanzamento e di efficienza della produzione.

COP – CENTRO CONTROLLO PRODUZIONE

MET – CENTRO METODI DI PRODUZIONE



del

LE OFFICINE DI PRODUZIONE

NAV OFFICINA NAVALE (Componenti scafo)

PRF OFF. PREFABBRICAZIONE (Blocchi scafo)

PRM OFF. PREMONTAGGIO (Unità e Blocchi preallestiti)

MON OFF. MONTAGGIO (Unità e Blocchi in bacino/scalo)


ASS OFF. ASSISTENZA (Servizi e logistica di banchina e di bordo)


APP OFF. APPARATO MOTORE (Allestimento e commissioning)

FAM OFF. FUORI APPARATO MOTORE (Allestimento e commissioning)


ELE OFF. ELETTROBORDO (Allestimento sistemi elettrici)

SCHEMA TEMPORALE DELLE ATTIVITA' DELLE OFFICINE DI PRODUZIONE






EX. OF SHIPYARD ORGANIZATION FOR CRUISE VESSELS



4.6 – Make or buy. Forniture ed appalti

□ Il make or buy è la scelta di un'azienda o di un'organizzazione di costruire o di effettuare al proprio interno (make), oppure di acquistare all'esterno (buy), un componente, un prodotto o un servizio necessario alla produzione.

☐ The make or buy structure of the Cruise ships



Definizioni

Make

Prodotti/Processi fatti "in house" (ciclo di produzione proprio) dei quali si sviluppa tutto il processo e dei quali si possiede la conoscenza e la competenza (Know-how).

Buy

Prodotti/Processi che si acquistano da terzi o dei quali si possiede una capacità di specificazione ma non di realizzazione e che quindi si ritiene (strategicamente) di non doverne possedere il know-how.

Fornitura


Prodotti/Processi/sistemi che si acquistano come prodotti semilavorati e/o finiti, comunque non progettati e fabbricati, che si utilizzano come prodotti/processi/sistemi finiti e/o come parti nel proprio processo di fabbricazione e/o di montaggio, se già non compreso nella fornitura.

Appalto

Prestazione/parte del ciclo di produzione proprio che si acquista facendola sviluppare da terzi organizzati allo scopo.

Le STRATEGIE DI MAKE or BUY riguardano i diversi livelli dell'azienda, sia a livello dei processi primari che di quelli di supporto, quali di questi detenere, quali invece
affidare in outsourcing.
A livello generale il MAKE riguarda il know-how dell'azienda, quindi i processi, o parte di essi, che la caratterizzano in funzione dei propri prodotti e del loro valore, della qualità e dell'affidabilità, e nei confronti del mercato, dei Clienti e della concorrenza.
Ad esempio, per un'azienda navalmeccanica, è sicuramente <i>MAKE</i> il marketing, la progettazione di offerta e di base e funzionale, l'attività di sviluppo prodotto e di innovazione, determinati processi produttivi non reperibili in maniera economicamente e/o affidabilmente vantaggiosa sul mercato, i processi a maggior valore aggiunto e di contenuto innovativo e tecnologico, etc.
E' sicuramente BUY ciò che, non facendo parte del proprio know-how o non condizionando la caratterizzazione specifica del proprio prodotto, è reperibile nell'ambito della propria filiera di fornitura (supply chain) in maniera economica e affidabile e/o per l'adozione di una Strategia di Partnership produttiva.
Il ricorso al BUY può essere anche giustificato dalla necessità di ottimizzare le proprie risorse in funzione delle varianze del mercato e dell'attività produttiva.

Mapping components and deciding what to do (illustrative) Decision Matrix



Degree of Company Specificity

Mapping components and possible actions(illustrative)

Decision Matrix

Optimize Differentiate **INTERNALIZE** High Research & Contract Shipyard/Supplier Business Process Strategic Sourcing IT Strategy & Planning Development Management integration and management (i.e. SPARS) Organization & Supply Chain **Process Design** Strategy & Planning Program Managemer Value Shared/Created in partner Supplier Relationship Supply Chain Relationship **Product Configuration** Risk Planning Scheduling Management Management Supplier Relationship Collaborative measures tracked with key **Direct Procurement** Management **Process Control** suppliers Warranty Material Research Turn-key Supply Contracts Management Communications Management **Demand Planning** Technical Data & & Analysis **Strategic** Sub-Assembly Information Mgmt Differentiation Utilitize" Outsource e-Procurement (Procurement Portals) e-diagnostics **Facility Management Indirect Procurement** Plant Logistics and Parts inventory Repair & Overhaul & Prognostics Operation Outsource **Quality Management** Management Outsource Facility Management (IT & Manufacturing Plant Assets) **Plant Operations** Commissioning Collaborative Fulfillment (RFID) Parts Inventory Operations Management Low

Relatively Low

Develop Detailed Integrated Activity Plan

- **Full Value Procurement**
- Strategic Alliances for Material Research
- Design Collaboration
- Lifecycle management
- Core Competency analysis

- Turn-key Supply Contracts
- Suppliers Consortia
- Outsource Quality, (2nd, 3rd party) certification and commissioning mgmt

Degree of Company Specificity

Relatively High

Possible actions on Supply Chain priority business component

Decision Matrix

Industry Example

Performance Management

Monitore and measure the whole supply chain performance to obtain a countinuus improvement process

Industry Example

Data Exchange
 Leverage IT partner
 for speed and
 increased flexibility.
 in data exchange with
 customer and
 suppliers

High

Strategic Differentiation

Low

Optimize

Manage internally to meet the needs of the business

INTERNALIZE

Emphasize internally to gain comparative advantage

Differentiate

"Utilitize"

Use utility partners who provide standardized components with variable pricing

Outsource

Develop specific contracts with partners who deliver against on demand imperatives

Relatively Low

Relatively High

Degree of Company Specificity

... according to Strategic Positioning

Industry Example

Integrated Actitvity Plan

Develope an integrated plan that matches customer schedule with supply chain detail operation

Industry Example

Indirect Procurement
 Outsource
 procurement
 Operation of non-core
 materials and services



4.7 – Concetti di Gestione Materiali

- Lo scopo della **Gestione dei materiali** ("**Supply chain management**") in un'azienda è quello di garantire la corretta e tempestiva disponibilità dei materiali necessari, in funzione di quanto richiesto con la programmazione delle attività di produzione, minimizzando costi e oneri (contenimento del "capitale investito" e dei costi di magazzino).
- ☐ I materiali a magazzino, chiamati **scorte**, sono così classificati:
 - **1. Scorte di fornitura:** si tratta dei materiali di consumo interno e di manutenzione
 - **1. Materie prime, semilavorati, assiemi e sistemi**: sono i materiali/prodotti che vengono utilizzati/impiegati nel ciclo produttivo;
 - 2. Prodotti finiti: sono il risultato della produzione in attesa della consegna ai clienti.

☐ Modelli di gestione delle scorte nella costruzione navale:

- Materiali destinati: sono i materiali/forniture/sistemi di valore significativo acquistati espressamente ed assegnati ad una commessa (ad esempio: motori, pompe, etc.)
- Materiali a scorta previsionale: materiali di valore non trascurabile e/o di non facile reperimento che vengono ordinati periodicamente in base a quantità di consumo previste dai programmi di produzione, normalmente con una visibilità annuale; la fornitura è normalmente affidata a fornitori convenzionati ("accordi quadro") (ad esempio: tubolature, valvole, materiali ferrosi standard quali lamiere e profili, etc)
- ➤ Materiali a scorta minimo/massimo: materiali di largo consumo ma di scarso valore e facilmente reperibili sul mercato da fornitori convenzionati ai quali usualmente, in base a criteri di affidabilità e di tempestività nelle consegna, si fa fare anche da magazzino esterno.
- ☐ Gli ultimi di due tipi di materiali vengono chiamati in gergo "Commodities".

☐ Il materiale a scorta può essere gestito a:

- intervallo fisso: il controllo della scorta viene effettuato a intervalli di tempo prefissato a cui segue un ordine di acquisto per ripristinare la scorta massima; è importante l'affidabilità del tempo di fornitura per evitare eventuali mancanze di materiale, chiamate comunemente "rotture di stock";
- quantità fissa: si effettua il riordino del materiale in quantità fissa quando il livello di scorte ha raggiunto un valore minimo ("punto di riordino"), che tiene conto del tempo di approvvigionamento, dell'indice di consumo e di un livello minimo di scorte.
- □ Nella gestione delle scorte è importante definire il "Lotto economico di acquisto", con lo scopo di minimizzare i costi di acquisto e di mantenimento delle scorte a magazzino.
- ☐ Per gestire al meglio tutte le variabili è consuetudine affidarsi a forme contrattuali quali convenzioni o accordi quadro.

4.8 – Norme e Standard di lavorazione

In generale i materiali che vengono acquistati e lavorati nella costruzione hanno/devono avere caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche e funzionali certificate ("marchio di conformità") che rispondono a normative fissate e condivise a livello nazionale e internazionale (in particolare europee) dagli Enti di Standardizzazione e riconosciute o definite direttamente dagli Enti di Classifica/Amministrazioni di bandiera con i quali si ottiene il certificato di Classe e di Sicurezza della Nave che viene costruita.

☐ Alcuni Enti di standardizzazione:

- > UNI: Unione nazionale di unificazione (Norma UNxxx)
- > CEN: Comitato europeo di normazione (Norma EN)
- > CEI: Comitato elettrotecnico italiano
- > CENELEC: Comitato europeo di normazione elettrotecnica
- > ISO: International Organization for Standardization

□ Nel campo navale hanno particolare importanza le seguenti normative:

> **SOLAS** (Safety of life at sea): Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, elaborata dalla **IMO** (International Maritime Organization).

Altre norme sono significative:

- > MARPOL, per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi
- ➤ Cap.II-2 della Solas relativo a "Construction-Fire protection, fire detection and fire extinction", con il correlato FTP code (Fire Test Procedure), che definisce i test per ottenere la certificazione antincendio dei materiali

Standard di Lavorazione

- ☐ Vengono adottati in produzione degli standard di lavorazione propri o mutuati da regolamenti internazionali, comunque riconosciuti o redatti dagli Enti di Classifica.
- ☐ Essi formano la banca dati dei "Disegni normali", di riferimento per l'ingegneria, gli acquisti e la fabbricazione, hanno valenza contrattuale e costituiscono riferimento per le "consegne di lavorazione".
- ☐ Alcuni esempi:
 - > Standard di lavorazione scafo
 - Standard di lavorazione e installazione tubi
 - "Piping Schedule" (che stabilisce la tipologia dei materiali da impiegare per ciascun impianto di bordo)
 - > Standard di installazione elettrica
 - Standard di lavorazione e installazione condotte
 - ➤ WPS (Welding Process Specification: riguarda i procedimenti di saldatura approvati e indicano i materiali e i parametri da impiegare per un determinato procedimento di saldatura)

4 – IL PROCESSO DI FABBRICAZIONE

(Domande d'esame)

- 1. Quali sono le fasi tipiche del processo di fabbricazione
- 2. Cosa si intende per Group Technology, Aree Tecnologiche Omogenee e Integrate, mappa di processo, distinta base di ingegneria
- 3. Cos'è il lotto di lavorazione, i livelli di lavorazione dello scafo, le fasi o stadi di allestimento
- 4. Cosa sono il Piano allacciamento centri, il Piano delle attività e di cedolazione, a cosa servono, cosa misurano
- 5. Quali sono i supporti e le condizioni per sviluppare un'attività produttiva in un'area tecnologica, cosa si intende per Norme e Standard di lavorazione
- 6. Qual è l'organizzazione tipica della produzione in un cantiere navale
- 7. Cosa si intende per strategia di make or buy, quali sono i concetti tipici della gestione dei materiali
- 8. Cos'è la Production engineering, a cosa serve, cosa produce, tipicamente con chi si interfaccia e in quali fasi del life cycle di commessa
- 9. Quali sono i criteri utilizzati per la simulazione delle attività di fabbricazione