


Misurare pH

Per stabilità



In continuo



Misura di temp. con CAT

Misura continua


Misura bloccata

La luce si spegne


Calibrare

Misurare mV

Per stabilità



In continuo



ESC

ESC

Trascorso tale tempo apparirà RICALIBRARE

Da selezionare tra 0 e 99.
Ore di strumento funzionante.

Note: (1) Vedere messaggi a pag. 8.
(2) Il simbolo pH ha smesso di lampeggiare.
[] Vaso campione.
[] Vasi di soluzione tampone..