

pH-metro

definizione

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$$

Nei casi più comuni il pH varia tra 0 e 14.

La misura del pH può essere effettuata in due modi:

1) con un indicatore colorimetrico acido-base



2) con un pH-metro.



Per misure più accurate, precise e sensibili del pH si usa

il **pH-metro**:

Consiste di due parti:


- un elettrodo che viene immerso nella soluzione della quale si vuole determinare il pH e
- un millivoltmetro che misura la ΔE (si misura in volt) assunta dall'elettrodo che è dipendente dal pH della soluzione



Per la misura accurata del pH si usa

“l'elettrodo combinato a vetro”:

Il bulbo in vetro sensibile (vetro di composizione speciale, sensibile alla concentrazione di H^+) assume una ΔE (volt) che dipende dalla differenza di $[H^+]$ fuori e dentro il bulbo.



L'elettrodo deve essere immerso nella soluzione almeno finché il livello di questa superi la giunzione.




Figura 2.11

Un pH-metro digitale (*a sinistra*) con sonda per la temperatura e (*a destra*) schema di un elettrodo combinato. 1, bulbo di vetro sensore; 2, elettrodo misuratore; 3, soluzione interna, di solito KCl 0,1 M a pH 7; 4, elettrodo di riferimento; 5, soluzione interna di riferimento, di solito anch'essa KCl; 6, corpo dell'elettrodo, di vetro non conduttore o di plastica.

L'elettrodo viene collegato a un millivoltmetro elettronico con il quale si misura la ΔE rilevata dall'elettrodo.



pH-metri portatili e da banco

La relazione che lega il pH con la ΔE misurata è:

$$\text{pH} = (\Delta E - K) / K'$$

K e K' sono delle costanti che dipendono dalle **caratteristiche tecniche costruttive dell'elettrodo** e dalla natura della soluzione da misurare: poiché esse non sono determinabili a priori, è **necessario tarare l'elettrodo** prima dell'uso con due o, negli strumenti più recenti tre, soluzioni tampone standard a pH noto.

Di solito la taratura ha durata 24 ore.

Sul visore appare il valore del pH



La riproducibilità raggiungibile dal sistema non supera le ± 0.02 unità di pH (solo nelle migliori condizioni) a causa

- delle incertezze sulla accuratezza del pH delle soluzioni standard usate per la taratura e
- per i valori di potenziale incontrollati dovuti alle interazioni elettriche delle soluzioni che vengono a contatto con la giunzione di riferimento.

Dopo la taratura, lo strumento di lettura fornisce direttamente il valore del pH con due cifre decimali.



spesso è presente anche una sonda per misura della T a resistenza elettrica

Il pH-metro è sicuramente il sistema più accurato, sensibile e preciso per misurare il pH.

Lo strumento può essere inoltre collegato con sistemi di rilevamento e correzione continua automatici: per es. ad una buretta che aggiunga acido o base a seconda della variazione di pH durante un processo industriale.

Oppure si può controllare, sempre in continuo, il variare del pH di uno scarico per controllare l'emissione di inquinanti, etc.

Per contro, la cartina imbevuta di indicatore è meno costosa e ingombrante e viene comunemente adoperata in laboratorio per determinazioni grossolane ma immediate.