




Seismic verification of existing buildings

Operational flow

http://www.provincia.trieste.it/opencms/opencms/it/attivita-servizi/cantieri-della-provincia/immobili/Programma_verifiche_sismiche/index.html





Regional structural model




Characterisation of the bedrock model for each cell

Seismic sources




Definition of the seismic sources with the eventual inclusion of seismogenic nodes

Local structural model



Definition of the geologic section and of the geotechnical parametrisation


Seismic sources




DISS 3.1.1: Seismogenic Source SICS004 - Branik-Ilirska Bistrica				
Source Info Summary		Commentary	References	Pictures
General information				
Code	SICS004			
Name	Branik-Ilirska Bistrica			
Compiled By	Kestelic, V., and P. Burrato			
Latest Update	29/04/2009			
Parametric information				
Parameter	Qual.	Evidence		
Min Depth (km)	EJ	Inferred from geologic and regional structural setting.		
Max Depth (km)	EJ	Inferred from geologic and regional structural setting.		
Strike (deg)	LD	Based on geologic and geomorphological maps and data.		
Dip (deg)	LD	Based on geologic, structural and seismological data.		
Rake (deg)	EJ	Inferred from geological and seismological data.		
Slip Rate (mm/y)	EJ	Calculated from geodetic and geodynamic data.		
Max Magnitude (Mw)	EJ	Assumed from regional seismological data.		
Q-keys: LD = Literature Data; OD = Original Data; ER = Empirical Relationship; AR = Analytical Relationship; EJ = Expert Judgement				

Definition of the sources from the DISS database (INGV)

Input sismico




Response spectrum from synthetic accelerogram



Engineering elaboration

Information acquisition

Initial model
of the building




Acquisition of the design
documents



Sampling and analysis of the
masonry specimens for the
materials characterisation


Initial model of the building



First hypothesis of the model


Acquisition of the vibrometric measurements

Vibrometry



Experimental measure of the resonant frequencies
along the principal axes of the building
to be compared with the theoretical ones

Final model of the building




Re-modelling of the building calibrated on the results of the experimental vibrometry




Seismo-Engineering elaboration

Summary



The picture can be read as a summary of the process: the engineer can “enter” in the spectrum by adopting the correct range of periods, I_E , and then “get out”, through appropriate amplification that takes into account the scenario input, realistic values of acceleration to be applied to the calibrated model

Numerical analyses



Vertical tensions



Engineering elaboration


Seismic verification

Final building model

Numerical analyses

Planned structural design

Ground tensile strength



SEISMIC VERIFICATION

PROSPETTO INTERVENTO SU PILASTRI (P1) E (P2) - 1:50

INTERVENTO SU PILASTRI ESISTENTI (P1) E (P2)

MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INTONACO RINFORZATO CON GFRP (GLASS FIBER REINFORCED POLYMER)

La procedura di applicazione della tecnica di rinforzo consiste nelle seguenti fasi:

- rimozione dell'intonaco esistente e della malta dai giunti tra gli elementi di muratura (10-15 cm in profondità), da entrambe le facce del pannello;
- applicazione di un primo strato di intonaco (rinforzato);
- esecuzione di fori passanti, con diametro pari a 25 mm per consentire l'inserimento dei connettori;
- applicazione della rete in GFRP su entrambe le facce del pannello (fig. 01);
- inserimento nei fori dei connettori ad "L" in GFRP (di sezione 8x12 mm) ed iniezione di resina epossidica isotropica per solidificare i connettori;
- applicazione di un nuovo strato di intonaco di malta bastardo. Lo spessore totale dell'intonaco è di circa 30 mm.

INTERVENTO TIPO IN FACCIATA CON RETE GFRP 1:10

CONSOIDAMENTO DI MURATURA MEDIANTE INTONACO ARMATO E BERTONCINO

Provincia di Trieste

Immobile di Piazzale Canestrini 7 - Trieste
 Comprensorio di San Giovanni (ex OPP)
 Sede degli Istituti Scolastici Ziga Zois e J. Stefan
 Lavori di ristrutturazione per la messa a norma dell'edificio. 2° lotto. CUP: C96E0700030005.

Verifica sismica

Esecuzione delle analisi ingegneristiche sulla base di specifico input sismico secondo il metodo NDSHA. CIG: Z4C15AAEF2

VERIFICA SISMICA AI SENSI DELLA OPCM 3274/2003 E DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA N. 2543/2004

TAVOLA GRAFICA ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI

Ing. Giorgio Allin - Piazza Virgilio Giotti 8 - Trieste



Engineering elaboration

Filling of the seismic verification form

SEISMIC VERIFICATION



The relevant buildings of the Trieste Province to which the proposed procedure has been applied

Allegato 1



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
 UFFICIO SERVIZIO SISMICO NAZIONALE

SCHEDA DI SINTESI DELLA VERIFICA SISMICA DI "LIVELLO 1" O DI "LIVELLO 2" PER GLI EDIFICI STRATEGICI AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE O RILEVANTI IN CASO DI COLLASSO A SEGUITO DI EVENTO SISMICO
 (Ordinanza n. 3274/2003 - Articolo 2, commi 3 e 4)

1) Identificazione dell'edificio			Spazio riservato DPC	
Regione Friuli Venezia Giulia	Codice Istat		Codice DPCM	N° progressivo intervento
Provincia Trieste	Codice Istat		Scheda n°	Data
Comune	Codice Istat		Complesso edificio composto da 04 edifici	
Frazione/Località TRIESTE	Codice Istat		Codice identificativo 1	
Indirizzo VIA DI CALVOLTA CIORPOI VEDI RIELAZ ALLEGATA	Codice Istat		Dati Catastali	Foglio
Num. Civico 2	C.A.P. 34100	Particelle		Allegato
Denominazione edificio LICEO ARTISTICO E UNORDIO		Coordinate geografiche (ED50 - UTM fuso 32-33)		
Proprietario PROVINCIA DI TRIESTE		E		Fuso
Utilizzatore PROVINCIA DI TRIESTE		N		
2) Dati dimensionali e età costruzione/ristrutturazione				
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m ²]	D	Anno di progettazione
A	B	C	E	Anno di ultimazione della costruzione
F <input type="radio"/> Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione				
G Anno di progettazione ultimo intervento eseguito sulla struttura 1910 G1 <input type="radio"/> Adeg. G2 <input type="radio"/> Miglior. G3 <input checked="" type="radio"/> Altro				
3) Materiale strutturale principale della struttura verticale				
Cemento armato	Acciaio	Acciaio-calcestruzzo	Muratura	Legno
Misto (Muratura e c.a.)	Prefabbricati in c.a. o c.a.p.		Altro (specificare)	
A <input checked="" type="radio"/>	B <input type="radio"/>	C <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
F <input type="radio"/>	G <input type="radio"/>			
4) Dati di esposizione				
Numero di persone mediamente presenti durante la fruizione ordinaria dell'edificio				
500				
5) Dati geomorfologici				
Morfologia del sito			Fenomeni franosi	
A <input type="radio"/> Cresta/Diromo	B <input type="radio"/> Pendio Forte	C <input checked="" type="radio"/> Pendio leggero	D <input type="radio"/> Pianura	E <input type="radio"/> Assenti
			F <input type="radio"/> Presenti	