



UNITÀ FONDIARIA	PROPRIETÀ	EDIFICIO	CORPO DI FABBRICA	N. PIANI FUORI TERRA	USO PIANO TERRA	USO PRIMO PIANO	SOTTOTETTO	NU. PIANI INTER.	USO PIANI INTER.	STATO DI CONSERVAZ.	ES. DIFFERENTE ASPETTO	ALLA DATA O TIPO DI IMPIANTO	MODIFICHE ESTERNE	ANNOTAZIONI
1	A.S.S. n.2 "ISONTINA"	F	a	2	Sede BSM, ufficio Direzione territoriale del Dipartimento, Consultorio familiare, sedi di Associazioni operanti nel sociale	Vuoto	NO	1	Vani tecnici, archivio, centrale termica	Mediocre	NO	NO		Ex edificio della Direzione OPP. L'edificio ha mantenuto pressoché inalterato il suo aspetto originario. Il portico è dotato di copertura a terrazza
		F	b	1	Portico d'ingresso	-	-	-	-	Mediocre	NO			
		A	a	2	Centro Diumo	Vuoto	NO	-	-	Mediocre	NO			Ex padiglione di osservazione. L'edificio ha mantenuto pressoché inalterato il suo aspetto originario
1	A.S.S. n.2 "ISONTINA"	A	b	1	Centro Diumo	-	NO	-	-	Mediocre	NO	NO	Demolizione di una delle due scale esterne posta a ridosso della facciata secondaria. Presenza di rampa esterna sul retro.	
1	A.S.S. n.2 "ISONTINA"	B	a	2	SERT	Vuoto	NO	-	-	Buono	NO	NO	Formazione di rampa esterna. Sostituzione di serramenti	Ex padiglione agitati. L'edificio ha mantenuto pressoché inalterato il suo aspetto originario.
		B	b	2	Corpo scala	Corpo scala	-	-	-	Buono	NO	NO	Sostituzione di serramenti	
		B	c	1	SERT	-	NO	-	-	Buono	NO	NO	Sostituzione di serramenti	
1	A.S.S. n.2 "ISONTINA"	B	d	1	SERT	-	NO	-	-	Buono	NO	NO	Sostituzione di serramenti	
		C	a	2	Uffici amm. aziendali	Uffici amm. aziendali	NO	-	-	Ottimo	NO	NO		Ex padiglione infermeria. L'edificio, oggetto di un recente intervento di recupero, ha mantenuto pressoché inalterato il suo aspetto originario.
		C	b	2	Uffici amm. aziendali	Uffici amm. aziendali	NO	-	-	Ottimo	NO	NO		
1	A.S.S. n.2 "ISONTINA"	C	c	2	Uffici amm. aziendali	Uffici amm. aziendali	NO	-	-	Ottimo	NO	NO		
		C	d	2	Corpo scala	Corpo scala	-	-	-	Ottimo	NO	NO		
		C	e	2	Corpo scala	Corpo scala	-	-	-	Ottimo	NO	NO		
1	A.S.S. n.2 "ISONTINA"	D	a	2	Vuoto	Vuoto	NO	-	-	In cantiere	NO	NO		Ex padiglione lavoratori. L'edificio è oggetto di intervento di recupero per la nuova sede aziendale per le funzioni amministrative.
		D	b	2	Vuoto	Vuoto	NO	-	-	In cantiere	NO	NO		
		D	c	2	Vuoto	Vuoto	NO	-	-	In cantiere	NO	NO		
1	A.S.S. n.2 "ISONTINA"	D	d	2	Vuoto	Vuoto	-	-	-	In cantiere	NO	NO		
		D	e	2	Vuoto	Vuoto	-	-	-	In cantiere	NO	NO		
		E	a	1	Tipografia	-	NO	-	-	Mediocre	NO	NO	Sostituzione porta d'ingresso. Formazione di cammino esterno in acciaio, a ridosso della parete posteriore.	Ex padiglione malattie infettive. L'edificio ha mantenuto pressoché inalterato il suo aspetto originario.
1	A.S.S. n.2 "ISONTINA"	G	a	1	Cappella	-	NO	-	-	Buono	NO	NO		
1	A.S.S. n.2 "ISONTINA"	H	a	3	Archivio clinico, app.	Archivio clinico, app.	NO	1	Centrale termica, vani tecnici, cantine	Cattivo	NO	NO	Sostituzione porta d'ingresso. Formazione di rampa esterno in acciaio, a ridosso della parete posteriore.	Ex cucina centrale. L'edificio ha mantenuto pressoché inalterato il suo aspetto originario.
1	A.S.S. n.2 "ISONTINA"	I	a	1	Locali tecnici, officina	-	SI	1	-	Cattivo	NO	NO	Formazione di tettoia in ferro e ondulina lungo una parete	Ex centrale e lavanderia. L'edificio ha mantenuto pressoché inalterato il suo aspetto originario.
		I	b	1	Lavanderia	-	NO	1	-	Cattivo	NO	NO	Formazione di tettoia in ferro e ondulina lungo una parete	
		I	c	1	Vuoto - C.T. dismessa	-	NO	1	-	Cattivo	NO	NO	Formazione di tettoia in ferro e ondulina lungo una parete	
1	A.S.S. n.2 "ISONTINA"	I	d	1	Cabina ENEL dismessa	-	NO	1	-	Cattivo	SI	NO	Formazione di tettoia in ferro e ondulina lungo una parete	
		I	e	-	Ciminiera in mattoni arcuati	-	NO	1	-	Cattivo	NO	NO	Formazione di tettoia in ferro e ondulina lungo una parete	
		L	a	4	Vuoto	Vuoto	NO	-	-	Cattivo	NO	NO	Formazione di tettoia in ferro e ondulina lungo una parete	Ex torre piezometrica
1	A.S.S. n.2 "ISONTINA"	L	b	1	Vuoto	-	NO	-	-	Cattivo	SI	NO	Sostituzione di serramenti e modifica fori della facciata a sud	Basso fabbricato con copertura piana
		M	a	1	-	-	NO	-	-	Cattivo	NO	NO	Ex padiglione disinfezione.	
		N	a	1	Laboratorio falegnameria	-	NO	-	-	Cattivo	NO	NO	Ex padiglione del lavoro. Edificio a corte che ha mantenuto pressoché inalterato il suo aspetto originario.	
1	A.S.S. n.2 "ISONTINA"	O	a	1	Sala prove musicali	-	NO	-	-	Buono	NO	NO		Ex servizio necroscopio. L'edificio, oggetto di un recente intervento di recupero cofinanziato dall'Unione Europea, ha mantenuto pressoché inalterato il suo aspetto originario.
		P	a	1	Centrale termica	-	NO	-	-	Buono	NO	NO		
		Q	a	1	Sede Coop. Sociale "Il grande carro"	-	NO	-	-	Mediocre	NO	NO		
1	A.S.S. n.2 "ISONTINA"	Q	b	1	Sede Coop. Sociale "Il grande carro"	-	NO	-	-	Mediocre	SI	NO	Sostituzione di due porte di ingresso	Edificio oggetto di recente intervento di manutenzione del tetto
		R	a	1	Serra, c. termica, ripostigli	-	SI	-	-	Mediocre	NO	NO	Edificio in muratura, con copertura ad una falda con struttura in legno e manto in ondulina, oggetto di recente intervento per ottenimento del parere di conformità antincendio	
		R	b	1	Serra	-	SI	-	-	Mediocre	SI	NO	Serra con struttura in ferro provvista di pannelli opachi.	
1	A.S.S. n.2 "ISONTINA"	S	a	1	Serra	-	NO	-	-	Buono	SI	NO	Serra con struttura in ferro per fornicoltura	
		S	b	1	Serra	-	NO	-	-	Buono	NO	NO		
		S	c	1	Serra	-	NO	-	-	Buono	NO	NO		
1	A.S.S. n.2 "ISONTINA"	S	d	1	Serra	-	NO	-	-	Buono	NO	NO		
		T	a	1	Palestra	-	NO	-	-	Buono	NO	NO	Realizzata nel 1972	
		T	b	1	Palestra	-	NO	-	-	Buono	NO	NO		
1	A.S.S. n.2 "ISONTINA"	U	a	1	Vuoto	-	NO	-	-	Discreto	NO	NO	Corpo di collegamento realizzato con Concessione ad edificare 187060V di data 17 marzo 1980	
1	A.S.S. n.2 "ISONTINA"	V	a	1	Ufficio pesa a ponte	-	NO	-	-	Discreto	NO	NO	Tettoia in ondulina sorretta da pilastri in muratura	
1	A.S.S. n.2 "ISONTINA"	W	a	1	Vuoto	-	NO	-	-	Cattivo	NO	NO		
1	A.S.S. n.2 "ISONTINA"	Z	a	1	Locale pompe di sollevamento	-	NO	-	-	Discreto	NO	NO		
2	AMM. PROV. DI GORIZIA	A	a	2	ITALCOOP coop. aziendale dipendenti OPP	ITALCOOP coop. aziendale dipendenti OPP	NO	-	-	Mediocre	NO	NO	Sostituzione porta d'ingresso e formazione di pensilina	Ex padiglione di osservazione. Le modifiche apportate all'edificio non hanno compromesso il suo aspetto originario.
		A	b	1	ITALCOOP coop. aziendale dipendenti OPP	-	NO	-	-	Mediocre	NO	NO	Formazione di terrazze sovrastanti le due scale esterne poste a ridosso della facciata secondaria e modifica fori finestra.	
2	AMM. PROV. DI GORIZIA	B	a	2	Vuoto	Vuoto	NO	-	-	Cattivo	NO	NO		Ex padiglione agitati. L'edificio ha mantenuto pressoché inalterato il suo aspetto originario.
		B	b	2	Vuoto	Vuoto	-	-	-	Cattivo	NO	NO		
		B	c	1	Vuoto	-	NO	-	-	Cattivo	NO	NO		
2	AMM. PROV. DI GORIZIA	B	d	1	Vuoto	-	NO	-	-	Cattivo	NO	NO		
		C	a	2	ITG "N.Pacassi"	ITG "N.Pacassi"	NO	-	-	Discreto	NO	NO		Ex padiglione infermeria. L'edificio ha mantenuto pressoché inalterato il suo aspetto originario.
		C	b	2	ITG "N.Pacassi"	ITG "N.Pacassi"	NO	-	-	Discreto	NO	NO		
2	AMM. PROV. DI GORIZIA	C	c	2	ITG "N.Pacassi"	ITG "N.Pacassi"	NO	-	-	Discreto	NO	NO		Nel 1980 è stato dato avvio al progetto di ristrutturazione ed adeguamento dell'edificio da destinarsi anuova sede dell'Istituto per geometri.
		C	d	2	Corpo scala	Corpo scala	-	-	-	Discreto	NO	NO	Sostituzione porta di ingresso	
		C	e	2	Corpo scala	Corpo scala	-	-	-	Discreto	NO	NO		
2	AMM. PROV. DI GORIZIA	D	a	2	ITG "N.Pacassi"	ITG "N.Pacassi"	NO	-	-	Discreto	NO	NO	Formazione di rampa esterna e in epoca successiva di scala esterna antincendio	Ex padiglione lavoratori. L'edificio ha mantenuto pressoché inalterato il suo aspetto originario.
		D	b	2	ITG "N.Pacassi"	ITG "N.Pacassi"	NO	-	-	Discreto	NO	NO		
		D	c	2	ITG "N.Pacassi"	ITG "N.Pacassi"	NO	-	-	Discreto	NO	NO	Nel 1980 è stato dato avvio al progetto di ristrutturazione ed adeguamento dell'edificio da destinarsi anuova sede dell'Istituto per geometri.	
2	AMM. PROV. DI GORIZIA	D	d	2	Corpo scala	Corpo scala	-	-	-	Discreto	NO	NO		
		D	e	2	Vuoto	Vuoto	-	-	-	Discreto	NO	NO		
		E	a	1	ITG "N.Pacassi"	-	NO	-	-	Discreto	NO	NO		Il progetto per la costruzione risale al 1972; nel 1980 è stato dato avvio al progetto di ristrutturazione.
2	AMM. PROV. DI GORIZIA	F	a	1	Palestra ITG	-	NO	-	-	Buono	NO	NO		Il progetto per la costruzione risale al 1987.
2	AMM. PROV. DI GORIZIA	F	b	1	Palestra ITG	-	NO	-	-	Buono	NO	NO		
2	AMM. PROV. DI GORIZIA	G	a	1	Osservatorio	-	NO	-	-	Discreto	NO	NO		Il progetto per la costruzione è datato 1989.
3	BENE PUBBLICO											Strada		Piano lavoro di frangimento strada di accesso all'istituto per geometri datato 1985.