




Committente:.....
 Località:
 Cantiere:
 Data:

Profondità	Colonna stratigrafica		Acqua	R.Q.D.
		Descrizione	m	%
2.1 2.6 2.9 3.4 3.8		Riporto ghiaioso e ciottoloso con clasti calcarei anche >10cm	2.4	
		Suolo limoso con sparso ghiano		
		Limo argilloso plastico, laminato		
		Idem con ghiaino		
		Ghiaia con scarsa matrice limosa		
		Calcare biancastro fossilifero suddiviso da piani di strato e di frattura con superfici ossidate;		17%
10.0				61%
				37%
				75%

R.Q.D.: Rock Quality Designation Index



Committente:.....

Località:

Cantiere:

Data:

Profondità	Colonna stratigrafica		Acqua	R.Q.D.
		Descrizione	m	%
		Riporto ghiaioso e ciottoloso con clasti calcarei a spigoli vivi anche >10cm	assente	
5.9		Detrito calcareo a spigoli vivi con scarsa matrice brunastra		
6.8		Trovante di calcare grigio scuro		
7.1		Detrito calcareo in matrice brunastra localmente cementata		
8.0		Argilla bruno-rossastra con ghiaino		
8.5		Detrito calcareo in matrice limosa, localmente cementata		
9.7		Detrito calcareo a spigoli vivi		
10.5		Calcare grigio scuro con vene di calcite, suddiviso in piani di strato e frattura con superfici ossidate		51%
				38%
				61%
15.0				

R.Q.D.: Rock Quality Designation Index